

แผนภาพแสดงหน้าที่หลัก  
Functional Map

### แผนภาพแสดงหน้าที่หลัก (Functional Map)

แสดงความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose)	บทบาทหลัก (Key Role)	หน้าที่หลัก (Key Functions)
เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของโลก	10 ผลิตเครื่องประดับและ อัญมณี	101 สร้างแม่พิมพ์และประกอบรูปพรรณ โลหะ 102 หล่อตัวเรือนรูปพรรณโลหะ 103 ประดับอัญมณี 104 ลงยาสีและชุบเคลือบผิว 105 เจียรไนอัญมณี 106 ปรับปรุงคุณภาพและวิเคราะห์ อัญมณีศาสตร์ 107 งานป้อนขึ้นรูป
	20 อนุรักษ์ สืบสาน งานเครื่องเงินเครื่องทอง โบราณ	201 ผลิตงานเครื่องเงินเครื่องทอง โบราณ 202 อนุรักษ์ สืบสานงานเครื่องเงิน เครื่องทองและวัฒนธรรม
	30 ออกแบบและพัฒนา	301 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 302 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
	40 ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์	401 ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ 402 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการผลิต
	50 การจัดการ	501 การจัดการด้านวัฒนธรรม 502 การจัดการด้านธุรกิจ 503 การจัดการด้านระบบประกัน คุณภาพ 504 การจัดการด้านบุคลากร